


AplicaPROOF PRIMER ALI

Impregnación en solución alcohólica que contiene promotores de adherencia



Válido para membrana transparente alifática AplicaPROOF PU ALI



Promotor de adherencia

DESCRIPCIÓN

Es una impregnación incolora, y sin amarillamiento. Especialmente diseñada para aumentar la adherencia de la membrana de poliuretano transparente y alifática AplicaPROOF PU ALI en aplicaciones sobre soportes no porosos.

USO

Promotor de adherencia para ser usada en las siguientes situaciones: Especialmente diseñada para incrementar la adhesión en soportes no porosos únicamente en aplicaciones de las membranas alifáticas y transparentes, AplicaPROOF PU ALI. Para aplicar en soportes no porosos como son azulejos vitrificados, cerámica, mármol. En soportes diferentes a los especificados, realizar prueba.

Nota: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de soportes o situaciones.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicar en capas finas, humedecer con un trapo (consumo aproximado de 60 g/m²) No necesita dilución con ningún tipo de disolvente. Requiere de soporte liso, limpio y seco, sin humedad residual. Tiempo de secado de entre 10 a 15 minutos, antes de aplicar la membrana AplicaPROOF PU ALI. No aplicar en soportes con humedad existente, o humedad o contacto con agua procedente de la parte interior del soporte (posible nivel freático, condensaciones, filtraciones...).

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases metálicos de 4 kg.

COLORES

Transparente.

AplicaPROOF PRIMER ALI

Rev - 06/2024

CADUCIDAD

12 meses a una temperatura de 5 °C a 35 °C, siempre ubicados en lugares secos. Si el envase está abierto debe ser usado inmediatamente

DESTACADAS

Tiempo de secado	10~15 min
Método de aplicación	mediante trapo mojado
Densidad a 23°C	0,83 g/cm ³
Viscosidad a 23°C	20~200 cps
Flash-point	42 °C

ESTABILIDAD DE ENVASE

12 meses en envase original, sin abrir y almacenado en lugar seco y a temperatura de entre 5-35 °C.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Estas recomendaciones de seguridad durante la manipulación, son necesarias durante el proceso de ejecución, así como en los procesos previos y posteriores a ésta en situaciones de exposición a la maquinaria en carga.

Protección respiratoria: Al manipular en forma de aerosol se debe utilizar una mascarilla purificadora de aire homologada

Protección Cutánea: Usar guantes de goma. Retirar inmediatamente después de la contaminación. Usar ropa limpia que cubra todo el cuerpo. Lávese bien con agua y jabón después de la tarea y antes de comer, beber o fumar. Se deberá lavar y/o limpiar en seco la ropa contaminada.

Protección de ojos/cara: Usar gafas de seguridad, para evitar las salpicaduras y la exposición a la niebla producida por el aerosol.

Residuos: La generación de residuos deberá evitarse o reducirse al mínimo. Incinerar bajo condiciones controladas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales y nacionales.

En cualquier caso, consultar las fichas de seguridad existentes del producto, o contacte con nuestro departamento técnico.

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.